

ERRATUM

Seite 14 Wir weisen Sie daraufhin, dass der STEELART Arbeitsplatten-Service ungültig ist. Der Grund dafür ist, dass die Gesetzesvorlagen betreffend Arbeiten von ausländischen Monteuren in der Schweiz verschärft wurden. Dementsprechend wird dieser Service zurzeit aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr angeboten.

Page 14 Nous vous rendons attentifs au fait que les prestations de services pour les plans en inox qui sont proposées en page 14 de notre liste de prix, à savoir le relevé des mesures ainsi que l'assistance au montage sont caduques. En effet la loi sur les travailleurs détachés venant de l'étranger s'est considérablement durcie et ne nous permet plus d'offrir ces prestations pour des raisons juridiques et économiques.

Pagina 14 Ci dispiace molto informarla che, il servizio STEELART- Piani di lavoro di qui indichiamo sulla pagina 14 (ripresa misure e aiuto montaggio) non è valido. La ragione di ciò è che, le nostre leggi riguardanti il lavoro dei meccanici o installatori stranieri in Svizzera sono stati resi più duri (stretti) e quindi per ragioni economiche non possiamo più offrirlo.

Seite 109 BLANCO KANO-S, Artikel-Nummern im Katalog sind falsch. Die korrekten Artikel-Nummern lauten:

Page 109 BLANCO KANO-S, les nos d'articles du catalogue sont faux. Voilà les nos d'articles exacts:

Pagina 109 BLANCO KANO-S, gli articoli del catalogo sono sbagliati. Ecco I numeri d'articolo corretti:

- alumetallic /alumetal /alumetallic 525039
- champagner /champagne /champagne 525046
- muskat /muscade /moscata 525047

Die Armatur Artikel-Nr. 517182 ist nicht in Edelstahl gebürstet erhältlich

Le mitigeur no 517182 n'est pas disponible en acier inox

Il miscelatore N° 517182 non è disponibile in acciaio inox

Seite 118 Das Bild der BLANCO MILA, Artikel-Nr. 519414, ist falsch

Page 118 L'image du mitigeur BLANCO MILA, no 519414, est fausse

Pagina 118 L'immagine del miscelatore BLANCO MILA, N° 519414, è sbagliata

Korrektes Bild
Image correcte
Immagine corretta

